

ダイクリートコンクリートポンプ車をご愛用の皆様へ

お詫びと無償点検修理作業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ご愛用頂いておりますダイクリートコンクリートポンプ車（DC-SL1100BD/M/H-M26 及び DC-A1000BD/H）において、トランスファー取り付けブラケットの溶接部に亀裂が生じるおそれがあることが判明致しました。走行系の重要部位に当たることより国土交通省ヘリコール届致しました。

つきましては、下記の型式に該当するコンクリートポンプ車をご使用頂いておりますお客様には、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんが、弊社と契約の指定サービス会社経由、改修工事を実施させて頂きたく、宜しくお願ひ申し上げます。

尚、該当のお車をご使用の皆様へは、指定サービス会社よりご連絡申し上げますので、作業をお申し付け下さいますようお願い申し上げます。

～対象型式(製作期間)と号機～

対象型式	: DC-A1000BD-H (平成 10 年 8 月 ～ 平成 14 年 2 月)
対象号機	: 14041～14048

対象型式	: DC-SL1100BD-M26 (平成 10 年 6 月 ～ 平成 19 年 5 月)
対象号機	: 33000～33032、33037～33068、33071～33074、33076～33081 33083～33096、26D001～26D003

対象型式	: DC-SL1100BM-M26 (平成 14 年 8 月 ～ 平成 19 年 5 月)
対象号機	: 34001～34006、26M001

対象型式	: DC-SL1100BDH-M26 (平成 14 年 12 月 ～ 平成 17 年 5 月)
対象号機	: 33069、33070、33075、33082、35005～35008

～お問い合わせ先～

日エダイクリート株式会社 技術部 AS・生産管理グループ

〒752-0927 山口県下関市長府扇町 8 番 33 号

TEL 0832-49-2650 Fax 0832-48-3160

ホームページ <http://www.diacrete.co.jp>

改善箇所説明図

